



LansCAR Model 2018 2.0TDI 150KM quattro SLine NaviGPS SkóraXenonPdcLed

67 700

PLN

Dane kontaktowe



www:
lanscar.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą...
- Klimatyzacja automatyczna: 3 strefowa
- Tapicerka częściowo skórzana
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - ki...
- Regul. elektr. podparcia lędźwiowego - pa...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Keyless Go
- Automatyczna kontrola ogrzewania
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lampy bi-ksenonowe
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Czujnik zmiernych
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 18
- ABS
- ESP
- Asystent hamowania awaryjnego w mieście
- System hamowania awaryjnego dla ochro...
- System ostrzegający o możliwej kolizji
- System rekomendacji przerw podczas tra...
- System powiadamiania o wypadku
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Klimatyzacja dla pasażerów z tyłu

Marka	Audi
Model	A4 Avant
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Importowany	Tak
Rok produkcji	2017
Przebieg	185000
Kolor	Czarny
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1968
Moc	150
Skrzynia	Manualna
Napęd	4x4 (stały)
Emisja co2	149
Filtr cząstek stałych	Tak
Kraj pochodzenia	Niemcy
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

